

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Приложение к Акту дефектов №

wirenboard

211118B2

Клиент	Ильясов Талгат	
Модель устройства	WBMZ2-BATTERY	
Серийный номер	AKTN#211118B2	
Внешний вид	пыльный	
Неисправность (по акту дефектов)	https://support.wirenboard.com/t/ups-na-din-reiku-perestal-rabotat/8229/44	
Причина неисправности	Неисправность модуля не подтверждена.	
Если вы не согласны с причинами неисправности, сообщите дополнительную информацию на почту info@wirenboard.com или по тел. +7 (495) 150-66-19.		
Что сделано	Устройство продиагностировано и функционирует штатно. Поддерживается работа контроллера на аккумуляторе как минимум несколько часов. Возможно, причиной отказа являлось подключение к клемме Vout значительной нагрузки, что не рекомендуется документацией. Время полной зарядки аккумулятора около 10 часов, после установки модуля питание контроллера должно быть включено как минимум на это время, до проведения тестирования.	
Сторона, ответственная за неисправность	Клиент	Дата продажи:
Стоимость проверки устройства/ремонта, руб.	0	
Исполнитель	Кузнецов Роман	подпись
Дата экспертизы	9.12.2021	
Экспертная комиссия производителя	Главный инженер	/Лесничий Яков Васильевич./
	Нач. производства	/Черник./

